



1
Plaats de ring met opstaande rand naar beneden op een vlakke ondergrond.



2
Vul deze met gietaarde. Stamp de gietaarde aan met een hamer.



3
De overtollige gietaarde met een liniaal afstrijken. Draai de gevulde ring om.




4
Druk het model half in de gietaarde. Druk de gietaarde om het model goed aan.




5
Besprenkel de gevulde ring met een beetje talkpoeder. Verdeel de talkpoeder met een penseel over het hele oppervlak.



6
Plaats de tweede lege ring op de gevulde ring met de inkepingen tegenover elkaar.




7
Vul de tweede ring met gietaarde. Stamp de aarde met een hamer aan. De overtollige aarde met een liniaal afstrijken.



8
Onthoudt de positie van de inkepingen op de ringen en plaats de beide ringen steeds in dezelfde stand terug. Wrik de ringen los en neem deze van elkaar.




9
Neem met een pincet het model voorzichtig uit de aarde. Komt het model niet los, beweeg deze dan heen en weer om ruimte te maken.



10
Prik met een pennetje een gaatje op de plaats waar het gietkanaal moet komen. Prik ontluchtingsgaatjes tegenover het gietkanaal.




11
Maak van het gietkanaalgatje met een bankmesje een giettrechterje. Verwijder alle losse aarde. Maak een verbinding tussen holle ruimte en ontluchtingsgaatjes.




12
De trechter moet direct op de holle ruimte aansluiten. Maak de doorloop van de trechter met de holle ruimte minimaal 5 mm. Verwijder losse deeltjes gietaarde.



13
Plaats de twee delen van de mal weer op elkaar. Plaats de inkepingen in de juiste stand tegenover elkaar. De mal is nu klaar om te gieten.



14
Plaats het gietbakje tijdens het gieten op de mal. Blijf tijdens het gieten het metaal verhitten. De mal kan direct onder de kraan worden afgekoeld.



15
Gietaarde brandt 1 mm. rondom het gietstuk in. Na het verwijderen van de ingebrande aarde kunt u de gietaarde onmiddellijk weer hergebruiken.